

SEAT Service-Line
 Hilfe rund um die Uhr
Notdienst Fax:
 0800 / 1234107



Ich kann nicht hören



Ich kann nicht sprechen

Wer faxt?

Name: Max Mustermann Fax-Nummer: 0231-
 Straße: musterstr. 98 PLZ/Ort: 12321 Bad Muster
 SMS-Nummer: 0171-

Fahrzeugdaten: (muss nur ausgefüllt werden, wenn noch keine Vorabregistrierung erfolgt ist)

Modell: SEAT Toledo Auto-Kennzeichen: BMU-AA 1234
 Farbe: Schwarz Fahrgestellnummer: VSS222 1M24R
 Baujahr: 2005

Wohin soll die Hilfe kommen?

Standort: A24 Berlin Richtung Hamburg auf dem Rasthof Stolpe Nord

Was ist passiert?



Panne



Unfall

Art der Panne?

Wagen springt nicht an

Vielen Dank!

Datum: 05.05.2005
 Unterschrift: X

Bitte zurückfaxen! Bitte zurückfaxen! Bitte zurückfaxen! Bitte zurückfaxen!

Das Notfall-Telefax ist eingegangen und ist unterwegs zu Ihnen. Datum: _____

Schlüsselnummern		Zul. Achslast kg		v		m		h			
zu 1	zu 2	zu 3	zu 4	zu 5	zu 6	zu 7	zu 8	zu 9	zu 10		
010244	7593	49600F7									
1	PKW GESCHLOSSEN		17	Zul. Achslast kg	990	18	Zahl d. Achsen	2	19	davor angebrachte Achsen	1
2	EURO 3		20	vorn		205/55R16 91W					
3	SEAT (E)		21	mitten u. hinten		205/55R16 91W					
4	1M		22	od. vorn		205/55R16 91H M+S					
5	VSSZZZ1M24R		23	mitten u. hinten		205/55R16 91H M+S					
6	D-D/OBD		24	Überdruck am Bremsanschluss		-					
7	K110/4000		25	Erweiterungs- bremse		-					
8	1896		26	Anhängerkupplung DIN Nr. - Form u. Größe		-					
9	-		27	Anhängerkupplung Prüfzeichen		---					
10	-		28	Anhängelast bei Anhängern mit Bremse		1400		29	bei Anhängern ohne Bremse		650
11	-		30	Standgeräusch dB (A)		79		31	Fahrgeräusch dB (A)		73
12	-		32	Tag der ersten Zulassung		17.02.05		Farbe: 5			
13	4439		33	Bemerkungen		ZIFF.14:BIS 1505 J					
14	1401		E NACH AUSR.*ZIFF.15:+90 B.ANH-BETR.*ZIFF.20 U.21 A.FELGE 5.5JX16,ET36 OD.6.5JX16,ET38 OD.42 OD.44,5 OD.7JX16,ET42*ZIFF.22 U.23 A.FELGE 5.5JX16,ET36 OD.7JX16,ET42*ZIFF.20 BIS 23 AUCH GEN.:195/65R15 91V A.FELGE 6JX15,ET38MM,NUR WENN MAX.BREITE IM BETR.HOECHSTENS 288 MM OD.205/50R17 91W A.FELGE 7JX17,ET35*ZIFF.27 GEN.:E1 00-0715 OD.E1 00-0772 OD.E1 00-0073 FALLS WERKSEITIG MONTIERT*								

Weitere Beispiele:

- B 256 Altenkirchen Richtung Neuwied; zwischen Abzweigung nach Ehlscheid und Rengsdorf
- Kiel: Westring Richtung Lübeck; Ecke Hasseldieksdammer Weg

Weitere Beispiele:

- Ölkontrolllampe leuchtet
- Reifenpanne
- Bremskontrolllampe leuchtet